



Bild 1
Übersicht Ecklage Brauereistraße/Kirchstraße



Bild 2
linker Giebel



Bild 3
Risse im Sockelputz



Bild 4
Hofansicht



Bild 5
Situation auf dem Grundstück



Bild 6
Situation auf dem Grundstück



Bild 7
Teilansicht



Bild 8
teils erhebliche Risse



Bild 9
Übersicht zu beengter Situation im Hof



Bild 10
Dachdeckung wohl asbesthaltig



Bild 11
Situation im Treppenhaus



Bild 12
Situation in der Wohnung im Erdgeschoss links
(von der Brauereistraße aus)



Bild 15
Heizkörper



Bild 16
veraltetes verschlissenes Fenster



Bild 17
einfache verschlissene Türen



Bild 18
Heizungssteuerung



Bild 19
alte Tür mit Kastenschloss




Bild 20
altes Fenster



Bild 21
verschandelnd angebrachte Elektrozähler



Bild 22
Wohnungseingangstür Erdgeschoss Mitte
(von der Brauereistraße aus)



Bild 23
Feuchteschäden in den Außenwänden



Bild 24
verschmutzte Küche mit Feuchteschäden



Bild 25
Kohleofen




Bild 26
verschmutztes unzeitgemäßes Bad



Bild 27
verschandelnde Installation



Bild 28
Situation in der Wohnung im Dachgeschoss Mitte
(von der Brauereistraße aus)




Bild 29
Situation in der Wohnung im Dachgeschoss Mitte



Bild 30
verschlissenes Dachflächenfenster



Bild 31
beengte Küche



Bild 32
beengtes unzeitgemäßes Bad




Bild 33
verschlissenes Dachflächenfenster



Bild 34
Kohlebadeofen